



Verantwoordelijke uitbater.: Gemeente Meise
Adres.: Tramlaan 8 1860 MEISE
Telefoon .:
Soort inspectie.: **Jaarlijkse inspectie**
Speeltuin.: **Skatepark Wolvertem**
Gelegen te.: Wolvertem 1861 Veilinglaan
Speeltuin prefix.:
Aanmaakdatum verslag.: 16/12/2020



Deze inspectie betreft volgende toestellen	
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.
Skatevoorziening	Nr.

Mededelingen en voorwaarden van onze inspectie

Dit verslag is in zijn totaliteit te beschouwen als advies van bevoegde personen zoals voorzien in artikel 5 van het K.B. 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

Onze inspectie omvat, indien als zodanig opgenomen in de opdracht, een risicoanalyse van de speeltoestellen alsook van de directe omgeving, en een visuele controle van de componenten die samen het speeltoestel maken en dit volgens de volgende normen

EN 1176:2008 (1 tot 11) , EN 1177:2008, EN 1050, pr.EN14974, EN14120, EN 748 * & Riscograaf volgens Fine & Kinney aangepast voor speeltereinen.

** Voor toestellen met een plaatsingsdatum van voor juli 2009 worden waar nodig de voorgaande Normen gehanteerd*

Stabiliteit en snelheden worden zonder belasting en zonder demontage en visueel gecontroleerd.

De aangeboden documenten van de constructeur worden nagezien.

Voor zover, er door de verantwoordelijke uitbater, attesten van derden, worden voorgelegd worden deze meegenomen in de resultaten van deze inspectie.

Beperkingen van de inspectie

Voor de interpretatie van sommige gevaren zijn specifieke onderzoeken nodig deze kunnen enkel getest worden in een laboratorium, zoals giftige planten, brandgevaar, hinderlijke straling, deze maken dus bijgevolg geen deel uit van deze inspectie.

Indien inbegrepen in de opdracht zullen de valdempende eigenschappen (HIC-Coëfficiënt), van de ondergrond kunnen worden getest.

Dit inspectie verslag is geen risicoanalyse

In dit inspectieverslag worden de aangekruiste gevaren beoordeeld *Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.*

- ☒ Verstikking door vasthaken koordjes en kleding
- ☒ Toegankelijkheid en bereikbaarheid bij noodsituaties
- ☒ Inklemming van hoofd vingers en voeten
- ☒ Beklemming tussen bewegende delen
- ☒ Vallen van hoge plaatsen
- ☒ Onvoldoende draagkracht van het speeltoestel sterkte
- ☒ Interacties van het toestel met omstaanders
- ☒ Binnenklimaat en ventilatie
- ☒ Onvoldoende stabiliteit visueel gecontroleerd
- ☒ Gebrekkige onderhoudsmogelijkheden
- ☒ Snijwonden door scherpe kanten
- ☒ Gevaren uit monteren demonteren en hanteren toestel
- ☐ Gevaren uit giftige stoffen
- ☐ Overbelasting van het lichaam
- ☐ Brandveiligheid
- ☐ gevaren uit chemische stoffen & radioactiviteit
- ☐ Gevaren uit biologische verontreiniging





Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861





Bevindingen Omgeving

 De omheining omheen het skatepark is op verschillende plaatsen kapot, beschadigd, of opengeknipt Maatregelen De omheining herstellen, zeker de uitstekende scherpe delen wegwerken	 Geen opmerkingen Geen maatregelen	Advies :Omgeving afwijkingen gedetecteerd EN norm van toepassing .: EN1177 & EN1176:2017 Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse. De Risicoanalyse maakt geen deel uit van deze opdracht
 De omheining omheen het skatepark is op verschillende plaatsen kapot, beschadigd, of opengeknipt Geen maatregelen	 Geen opmerkingen Geen maatregelen	
 Geen opmerkingen Geen maatregelen	 Er is een bord met skate richtlijnen aanwezig Geen maatregelen	
 Geen opmerkingen Geen maatregelen	Afmetingen Richtlijnen betreffende het onderhoud van de gehele speeltuin.: Het is aan de verantwoordelijke uitbater of zijn helpers om de dagelijkse controle van de speeltuin uit te voeren. Hieronder vind U de een niet beperkende checklist van de op regelmatige tijdstippen uit te voeren visuele inspectie. Het is tevens de taak van de verantwoordelijke uitbater om de jaarlijkse controles aan te vragen bij de producent, een keuringsorganisme, of te laten uitvoeren door een bevoegd persoon naar eigen keuze. Bij de visuele routinecontroles die dienen worden uitgevoerd door de verantwoordelijke uitbater, moet er minimaal gelet worden op hetgeen volgt. De algemene veiligheid van de directe omgeving waar het speeltoestel is opgesteld, de algemene veiligheid en de algemene reinheid van de speelomgeving. Gevaarlijke situaties ontstaan door breuk of slijtage. Loshangende toestel onderdelen. Loshangende touwen. Losgekomen verbindingen. Gevolgen van vandalisme. Loskomen van speelattributen. Beschadiging door roest of houtrot. Losgekomen koppelstukken. Scherpe kanten of onderdelen. Indien de verantwoordelijke uitbater problemen vaststelt aangaande de speelmodule, al dan niet aan de hand van bovenstaande lijst, die enkel indicatief is en op geen manier beperkend mag worden opgevat, dient hij deze euvels zelf te verhelpen, en door hem gedane verrichtingen te noteren in het logboek. Indien de uitbater niet bij machte is deze werken uit te voeren dient hij onverwijld de producent, de leverancier of een capabel persoon, te contacteren, om de opdracht te geven, deze mankementen te verhelpen. De uitbater dient tevens te beoordelen of het noodzakelijk is voor de veiligheid om de speelmodule af te sluiten voor publiek, tot op het moment dat de nodige herstellingen zijn uitgevoerd. Deze lijst heeft geen voorrang op eventuele lijsten opgemaakt door leveranciers van individuele toestellen maar moet als een toevoeging aan het geheel worden gezien.	
 Geen opmerkingen Geen maatregelen		

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier
	Serie nr.
	Bouwjaar 28/12/2020

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /

Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino

Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Alle bereikbare uitwendige hoeken, randen en, of richels moeten een afronding hebben met een radius van min. 3 mm.

Maatregelen
Er mogen geen scherpe kanten aanwezig zijn. / NBN EN 14974+A1:2010 5.1.1.2



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Aan deze kant van het toestel komen de platen lichtjes los. Na duwen tegen de zijkant van het toestel is duidelijk dat de houten structuur aan deze kant aan het rotten is.

Maatregelen
Houtrot nakijken en herstellen waar nodig



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening										
Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
150cm	0cm	120cm	120cm	50cm	1cm	200cm		60cm	3cm	3cm
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /
Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino
Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Alle bereikbare uitwendige hoeken, randen en, of richels moeten een afronding hebben met een radius van min. 3 mm.

Maatregelen
Er mogen geen scherpe kanten aanwezig zijn. / NBN EN 14974+A1:2010 5.1.1.2



De zijkant van deze jump ramp is losgekomen, waardoor deze scherpe metalen rand uitsteekt en een gevaar is voor de skaters

Maatregelen
De zijkant van de ramp herstellen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Deze hoeklat komt los en de schroeven steken uit

Maatregelen
Hoeklat opnieuw correct vast maken



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Veiligheidszone omheen elke skate voorziening toestel moet minimum 200 cm zijn.

Maatregelen
Veiligheidszone van het skate toestel uitbreiden naar minimaal 200 cm. / NBN EN 14974+A1:2010 5.3.2.2



De veiligheidszone bedraagt 183 cm.

Geen maatregelen

Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening

Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
	0cm					200cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /

Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino

Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Veiligheidszone omheen elke skate voorziening toestel moet minimum 200 cm zijn. Dit hek staat in de veiligheidszone.

Maatregelen
Veiligheidszone van het skate toestel uitbreiden naar minimaal 200 cm door het hek te verwijderen. / NBN EN 14974+A1:2010 5.3.2.2



Deze nadar afsluiting staat in de veiligheidszone van het skate toestel

Maatregelen
Veiligheidszone van het skate toestel uitbreiden naar minimaal 200 cm door het hek te verwijderen. / NBN EN 14974+A1:2010 5.3.2.2



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Door botsingen zijn de hoeken van het toestel licht beschadigd.

Maatregelen
Evolutie van deze afwijking opvolgen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening

Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
	0cm					200cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

16/12/2020	Valentijn	Jaarlijkse inspectie



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /
Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino
Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Veiligheidszone omheen elke skate voorziening toestel moet minimum 200 cm zijn. Deze veiligheidszone moet vrij zijn van obstakels

Maatregelen
Veiligheidszone van het skate toestel uitbreiden naar minimaal 200 cm. / NBN EN 14974+A1:2010 5.3.2.2



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening										
Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
	0cm					200cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /

Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino

Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Hoogteverschillen in het bodemmateriaal mogen niet meer dan 3 mm zijn.

Maatregelen
Hoogteverschil in het bodemmateriaal nivelleren tot minder dan 3 mm. / NBN EN 14974+A1:2010 5.1.2.3



Deze rijplaat is doorgezakt, waardoor het hoogteverschil 7 cm bedraagt. Dit is te wijten aan de centrale lat tussen de platen die is losgekomen.

Maatregelen
Het rijvlak van het toestel herstellen volgens de voorwaarden van de leverancier



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Verschillende schroeven ontbreken uit het rijvlak, waardoor deze niet meer vastzit en er een gevaar is dat de andere rijplaten ook zullen beginnen doorzakken.

Geen maatregelen



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Alle bereikbare uitwendige hoeken, randen en, of richels moeten een afronding hebben met een radius van min. 3 mm.

Maatregelen
Er mogen geen scherpe kanten aanwezig zijn. / NBN EN 14974+A1:2010 5.1.1.2



Ook bovenaan begint deze lat los te komen, wat scherpe randen veroorzaakt

Maatregelen
Deze centrale lat herstellen en stevig vastmaken aan het toestel.

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening										
Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
150cm	0cm	120cm	120cm	50cm	1cm	200cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /

Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.: Rhino

Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening



Geen opmerkingen

Geen maatregelen



Deze zijkant van het toestel komt los. De metalen rand staat open, waardoor deze scherpe rand uitsteekt.

Geen maatregelen



Alle bereikbare uitwendige hoeken, randen en, of richels moeten een afronding hebben met een radius van min. 3 mm.

Maatregelen
Er mogen geen scherpe kanten aanwezig zijn. / NBN EN 14974+A1:2010 5.1.1.2



Ook de houten structuur van het toestel achter deze openstaande metalen rand is aan het rotten. Dit proces zal nog versneld worden door het ontbreken van de metalen bescherming.

Geen maatregelen



Houtrot en bijgevolg de stabiliteit van het toestel nazien en herstellen waar nodig.

Maatregelen
Houtrot en bijgevolg de stabiliteit van het toestel nazien en herstellen waar nodig. /



Geen opmerkingen

Geen maatregelen

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening

Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
	0cm					150cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier Rhino
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]



Skatepark Wolvertem Toestel nr.: /

Adres.: Veilinglaan Wolvertem 1861



Leverancier.:

Serie nr.:

Bouwjaar 01/08/2009



Bevindingen.: Skatevoorziening

	Geen opmerkingen Geen maatregelen
	Geen opmerkingen Geen maatregelen
	Geen opmerkingen Geen maatregelen

Advies .: Skatevoorziening

Skatevoorziening **geen afwijkingen gedetecteerd**

EN norm van toepassing .:

Een constatering op zich dat het toestel afwijkt van de norm of moet worden hersteld, impliceert niet automatisch dat het toestel daarom niet veilig zou zijn. Dit moet blijken uit een risicoanalyse.



Afmetingen

Afmetingen.: Skatevoorziening

Hoogte platform	Maximale vrije valhoogte	Diepte platform	Hoogte balustrade	Breedte opening balustrade	Ruimte onder balustrade	Veiligheid zone skate	Veiligheid zone uitloop Jump ramp	Diameter coping	Hoogte coping platform	Hoogte coping rijvlak
	0cm					200cm				
Vereiste afmetingen	Max. 150 cm.	Min. 120 cm.	Min. 120 cm.	Max. 89 mm.	Max. 6 cm.	Min. 200 cm.	Min. 500 cm.	Min. 4 mm.	≤ 3mm. ≥ 12mm.	≤ 3mm. ≥ 30mm.

Skatepark Wolvertem Toestel nr.:	
	Adres Veilinglaan 1861 Wolvertem
	Leverancier
	Serie nr.
	Bouwjaar 01/08/2009

[illegible]